

## Laudo técnico constata segurança do Shopping Rio Poty

Inspeção feita pelo engenheiro civil Daniel Carvalho de Britto e a equipe da DB Inspeções constatou que não há qualquer comprometimento na estrutura do Shopping Rio Poty. O laudo técnico apontou que o descolamento de 08 pisos de porcelana em parte do L4 ocorreu em virtude de movimentações térmicas do material de acabamento, não se tratando de anomalias na estrutura do Shopping.

Assim, o laudo técnico da DB Inspeções reitera que não há qualquer dano à segurança dos clientes e colaboradores do Shopping Rio Poty.

O engenheiro Daniel Britto é especialista em Avaliações e Perícias, Mestre em Geotecnia e membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Patologia das Construções.

*Confira abaixo a nota pública do Laudo Técnico com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) nº 1920230004405 emitido pela DB Inspeções:*

*A empresa DANIEL CARVALHO DE BRITTO EIRELLI (db inspeções), em atendimento à SC2 SHOPPING RIO POTY L TDA, em virtude do surgimento de não conformidades do tipo fissuras/ trincas e descolamento cerâmico, vinculadas no dia 16/01/2023, informa que, após os serviços de inspeção ao local, análise de projetos e coleta de dados por meio de entrevistas com usuários / colaboradores, as referidas manifestações patológicas se tratam de movimentações térmicas dos materiais de acabamento, não se tratando de anomalias estruturais e que emitiu-se Laudo Técnico com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) nº 1920230004405 com o mencionado diagnóstico.*

*A empresa DANIEL CARVALHO DE BRITTO EIRELLI (db inspeções), em comprometimento à segurança e conforto dos usuários do Shopping Rio Poty Teresina, afirma que tais não conformidades não comprometem o uso e a operação das suas instalações, assim como não implicam em qualquer dano à segurança dos seus usuários.*

***Teresina (PI), 18 de janeiro de 2023.***

*Para eventuais dúvidas ou solicitações, colocamo-nos à disposição.*

*DANIEL CARVALHO DE BRITTO (Engenheiro Civil - CREA 1900595885)*

*Especialista em Avaliações e Perícias*

*Mestre em Geotecnia*

*Diretor Técnico da DB Inspeções*

*Membro do Comitê Científico da ALCONPAT-Brasil\**

*\*ALCONPAT -Associação Brasileira de Patologia das Construções*

*Manhatt*

### NOTA PÚBLICA 001/2023

A empresa DANIEL CARVALHO DE BRITTO EIRELLI (db inspeções), em atendimento à SC2 SHOPPING RIO POTY LTDA, em virtude do surgimento de não conformidades do tipo fissuras / trincas e descolamento cerâmico, veiculadas no dia 16/01/2023, informa que, após os serviços de inspeção ao local, análise de projetos e coleta de dados por meio de entrevistas com usuários / colaboradores, as referidas manifestações patológicas se tratam de movimentações térmicas dos materiais de acabamento, não se tratando de anomalias estruturais e que emitiu-se Laudo Técnico com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) nº 1920230004405 com o mencionado diagnóstico.

A empresa DANIEL CARVALHO DE BRITTO EIRELLI (db inspeções), em comprometimento à segurança e conforto dos usuários do Shopping Rio Poty, afirma que tais não conformidades não comprometem o uso e a operação das suas instalações, assim como não implicam em qualquer dano à segurança dos seus usuários.

**Teresina (PI), 18 de janeiro de 2023.**

Para eventuais dúvidas ou solicitações, colocamo-nos à disposição.



**DANIEL CARVALHO DE BRITTO**

Engenheiro Civil – CREA 1900595885  
Especialista em Avaliações e Perícias  
Mestre em Geotecnia

Diretor Técnico da DB Inspeções  
Membro do Comitê Científico da ALCONPAT-Brasil\*

\*ALCONPAT – Associação Brasileira de Patologia das Construções

Manhattan River Center  
Av. Sen. Arêa Leão, 2185 - São Cristóvão. Torre 01 - Sala 1405  
Teresina - PI, 64049-010



• SHOPPING •

**RIOPOTY**

ASSESSORIA DE IMPRENSA: (86) 98851-0768

Email: [aicomunicacao@gmail.com](mailto:aicomunicacao@gmail.com)